

貝島町自治会会員各位

貝島町防災会

## 令和7年1月2日貝島町公民館消防設備点検報告書

掲題の件、実施されましたので報告いたします。

**1 日時** 令和7年1月2日（火）9:00～10:00

**2 場所** 貝島町公民館

**3 参加者、機関** 大河原幾雄商店 点検者2名  
貝島町自治会 1名（執行部）

**4 内容** 以下の内容で貝島町公民館の消防設備点検を実施しました。

### 消火器の点検

清掃、使用期限、圧力測定をしていただいた。問題はありませんでした。

### 非常ベルの点検

バッテリーを交換したばかり（7月交換）でもあり、問題はありませんでした。

### 誘導灯の点検

交換したばかり（7月交換）でもあり、問題はありませんでした。

### 絶縁の確認

消防機器に高い電圧をかけて、機器や、途中の電線から電気が漏れないか確認します。

今回も異常なし。

### 避難ハシゴの確認

避難ハシゴは、降りるときにふらふらするので壁になっている方が望ましいです。

### 非常照明の確認

ブレーカーを切斷し、問題なく点灯することを確認しました。（7月電池交換済み）

## 5 写真など



1 \* 消火器の点検



2 \* 非常ベルの確認



3 \* 誘導灯の確認



4 \* 絶縁の確認



5 \* 避難ゆれ具合



6 \* 非常灯点灯状況

## 6 その他

- ・ 前回、つまり半年前に不具合箇所を修理したので大きな問題はありませんでした。
- ・ ただ、避難梯子のところは、鉄骨にボードを貼る等して壁を作りふらふらしない方がよいとのことでした。
- ・ 高齢者などがハシゴで避難するのは、難しい場合があると質問したところ、その場合は避難滑り台、階段などがあるが現在の位置ではスペースがないので、1階の防災倉庫を移動して、公民館の南側に避難場所を移した方がよいとのことでした。

以上